KREUZEN VON LEITUNGEN
INCROCI TUBAZIONI

KALTWASSERLEITUNG MUSS UNTER DEN WARMEN LEITUNGEN GEFÜHRT WERDEN.

TUBO ACQUA FREDDO DEVE ESSERE POSATO SOTTO I TUBI CALDI




VZ10
1:3
WC
04
20°C
GANG/CORRIDOIO
01
20°C
VZ10
1:4
VZ10
1:5
VZ10
1:6
VZ10
1:7
UMKLEIDE/SPOGLIAT.
03
20°C
DETAIL A
PARTICOLARE A
ERSTE HILFE/PRIMO SOCCORSO
02
20°C
DN10
DN10
DN10
2xDN10
DN100
DN65–10829
DN65–10829
LEITUNGEN IN DER ZWISCHENDECKE
TUBAZIONI NEL CONTROSOFFITTO
SANITÄR SENIOREN–MUSIK/SANITARIO ANZIANI–MUSICA 128–122–108
HK MUSIK/CIRC. MUSICA 1"–895
HK SENIOREN/CIRC. ANZIANI 1"–702
FBH UNTERGESCHOSS/RISC. PAV. PIANO INTERRATO 135–118–76
LÜFTUNG TURNHALLE–RISC. PAV. PALESTRA 2"–4150
LÜFTUNG KÜCHE/VENTILAZIONE CUCINA 3/4"–640
FBH SCHULE–KINDERGARTEN/RISC. PAV. SCUOLA–ASILO 3/4"–400
SANITÄR SCHULE/SANITARIO SCUOLA–ASILO DN65–10829
LÜFTUNG/VENTILAZIONE AULA MAGNA 1"–695
HASPEL/MANIGLIA 2"
PUFFER ACCUMULO 1500 ltr.
DN65–10829
MOTORPUMPENANSCHLUSS 2" ATTACCO MOTOPOMPA 2"
ANSCHLUSS 5/4" COLLEGAMENTO 5/4"
LÜFTUNGSGERÄT AULA MAGNA UTA AULA MAGNA 4650 m3/h
110
110
110